

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ		
Фактический адрес	115419 г. Москва Ул. Донская д.43, корп.1(адм.)		
Юридический адрес	115419 г. Москва Ул. Донская, д.43		
Округ, район	Южный		
Телефон/ E-mail	(495) 952-44-40 - приемная, (499) 237-01-70 - секретарь		
Вид деятельности	Здравоохранение		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент		
Форма собственности объекта	Оперативное управление		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)			
Количество и назначение входов	2 (вход, въезд)		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	164чел/день		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	Да		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Нет		
Возможность дистанционного обслуживания	Нет		

**1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов**

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	<b>К</b> (на кресле-коляске)	<b>О*</b> (с нарушением опорно-двигательного аппарата) (только 1 эт.)	<b>С*</b> (с нарушением зрения) (с сопровождением)	<b>Г*</b> (с нарушением слуха) *возможно при сопр.и или при помощи разл. разъяснений (видеоин)
Территория объекта	Да	Да	Да	Да
Входная группа	Частично	Да	Да	Да
Пути движения	Частично	Да	Да	Да
Зона оказания услуги (1этаж)	Частично	Да	Да *	Да*
Санитарно-бытовые помещения	Частично	Да	Да	Да

**2. Доступность объекта для инвалидов**

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	<b>К</b>	<b>О* (1этаж)</b>	<b>С*</b> (с сопровод.)	<b>Г*</b>
Доступность объекта	Частично	Да	Да	Да
Доступность услуги	Частично	Да	Да	Да
Доступность итоговая	Частичная доступность			

**3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта**

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	В рамках текущего ремонта
Вход (входы) в здание ( На 2-ю входную группу)	Пандусы. В рамках капитального ремонта
Путь (пути) движения внутри здания	В рамках капитального ремонта (подъемники)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	В рамках текущего ремонта
Санитарно-гигиенические помещения	В рамках текущего ремонта
Все зоны и участки объекта в целом	Тех. решения невозможны. (здание 1928 г.)

\* указываются виды работ, в том числе: не требуется; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации Тех. решения невозможны. (здание расположены в границах охранной зоны)

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации После кап. ремонта - частичная доступность

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.,

Дата составления паспорта « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.